


# 下高井戸調節池工事の施工状況について

【2022年1月3日～2022年1月9日】

## 来週の作業予定

12/29(水)～1/5(水)  
 冬季休暇 8日間現場休工 現場巡視警備 昼間1回/日

## 竣工イメージ



## 問い合わせ先

施工者:大成・徳倉建設共同企業体  
 現場代理人・監理技術者 木村 誉哉  
 電話番号:03-6304-7380

070-4475-0980(現場代理人・監理技術者携帯)


発注者:東京都第三建設事務所 工事第二課  
 担当 須賀、神戸  
 電話番号:03-3228-1419

## 工事内容:【下高井戸調節池工事】

調節池 112.5m×54.5mをコンクリート構造物にて構築します。  
 (越流堤・ポンプ槽・排水樋管・坂路 他)

## 工事工程表

工種	2019年度 (令和元年度)			2020年度 (令和2年度)			2021年度 (令和3年度)			2022年度 (令和4年度)			2023年度 (令和5年度)			2024年度 (令和6年度)		
	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12
準備工	家屋調査																	
地下調節池 導水路 ポンプ槽	支障物撤去 土留杭仮設構台 掘削工 構築工 埋戻し																	
越流堤・排水樋管	掘削工 鋼矢板工 構築工 護床工 埋戻し																	
坂路工	掘削工 鋼矢板工 構築工 埋戻し																	
片付工	片付工																	



- ・現場の作業時間は、原則8:00～18:00とする。
- ・工事車両の入退場は、8:30～17:00とする。
- ・工事車両が桟橋上通路を通行する際は、10km/h以下で走行する。
- ・待機中等の場合は、アイドリングストップを励行して工事を行なう。

## 通行止めと迂回路の状況



QRコード

QRコード: 問い合わせ先が表示されます。  
 HPアドレス: <https://simotakaido.com/>

## 現場写真

調節池ヤード 全景

